



Forum: LASER

Topic: impressora laser p1005 trava na metade da folha

Subject: Re: impressora laser p1005 trava na metade da folha

Enviado por: vertelo

Enviado em: 19/05/2015 15:47:10

Antes de trocar o fusor teste o sensor de saída de papel, pode ser ele pois se tiver danificado não tem como a impressora saber se o papel já foi impresso ou não aí fica esperando e acontece o erro.