



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Multifuncional HP Officejet Pro 276dw papel enroscado

Subject: Re: Multifuncional HP Officejet Pro 276dw papel enroscado

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 20/05/2015 08:52:10

Resolvido o problema:

Simplesmente o defeito estava na falta de lubrificação de uma alavanca, que ao encostar o carro de impressão ela, empurra um eixo com uma engrenagem que aciona o sistema de limpeza, e houve vazamento de tinta em dois cabos flats.

Apos arrebentar a cabeça tentando descobrir o que o orçamento de um concorrente fez para o cliente ter de pagar quase 300 reais, e um simples serviço de limpeza e lubrificação resolveu.