



Forum: MATRICIAL

Topic: Bematech mp20 queimando solenide avanço papel

Subject: Bematech mp20 queimando solenide avanço papel

Enviado por: sergiopenido

Enviado em: 25/05/2015 00:17:34

Boa noite, estou pedindo ajuda neste forum devido ter encontrado alguns tópicos semelhantes ao meu problema aqui. Fiz manutenção em uma bematech Mp20 MI que estava com o solenoide de avanço do papel queimando. Troquei o solenoide e troquei os 3 TIP122 que tem na placa lógica. Apenas não troquei o IRLZ14 que fica próximo a eles porque ele não estava em curto e não pensei que ele pudesse fazer parte do circuito também. A impressora funcionou um tempo e queimou o solenoide novamente. (Os TIP122 continuam bons, sem curto) Existe algum outro causador desse tipo de problema. A placa lógica pode estar com algum outro componente problemático, ou mesma na placa fonte? Desde já agradeço a atenção.