



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: L355 Queimando Q5 Q6

Subject: L355 Queimando Q5 Q6

Enviado por: JoaquimLisita

Enviado em: 25/05/2015 17:30:06

Boa tarde , pessoal estou com uma L355, que ao terminar o processo de limpeza de cabeça simplesmente desligou , observei que os transitos Q5 e Q6 estavam queimados , troquei , a placa liga por 2 seg e desliga queimando novamente , alguém pode me ajuda ou ja pegou algo assim ?