



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-1860"Botão vermelho Piscando"

Subject: Re: Samsung ML-1860"Botão vermelho Piscando"

Enviado por: pedropar

Enviado em: 26/05/2015 14:31:58

ja verificou o fusor lampada ,termistor,termostato