



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER MFC-8512DN, CARTUCHO TONER NÃO ENTRA**

**Subject: BROTHER MFC-8512DN, CARTUCHO TONER NÃO ENTRA**

Enviado por: sotec

Enviado em: 29/05/2015 16:48:50

Boa tarde,

tenho uma Brother 8512dn. Estou com dificuldade de colocar o cartucho na impressora. Percebi que o toner tá batendo do lado esquerdo da parte interna, em uma "engrenagem branca" que encaixa na lateral do toner. Quando pressiono essa engrenagem, percebo que ela tem uma mola interna - ela entra e volta por causa da mola. O que você acha que está acontecendo? é por causa dessa engrenagem que o toner não entra?