



Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC-8512DN, CARTUCHO TONER NÃO ENTRA

Subject: Re: BROTHER MFC-8512DN, CARTUCHO TONER NÃO ENTRA

Enviado por: sotec

Enviado em: 01/06/2015 16:41:19

Boa tarde,

Resolvido. o mecanismo que abaixa a engrenagem saiu do lugar. Após o encaixe, OK. Obrigado a todos pela ajuda!