



Forum: LASER

Topic: hp laserjet p 1102w - Não gira o fusor e so fica com a luz vermelha acesa

Subject: Re: hp laserjet p 1102w

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 05/06/2015 14:51:46

É possível que vc não tenha ligado algum cabinho ou ligado errado. Mas para ter certeza do erro, instale o software completo no micro e veja que erro irá printar na tela do PC na hora que vc mandar imprimir.