



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera com um TEC TEC**

**Subject: Re: Kyocera com um TEC TEC**

Enviado por: lacerdamarkinhos

Enviado em: 10/06/2015 15:00:56

Boa tarde!

arx, realizei os passos como me indicou, fazendo fotos dos passos. Chegando no conjunto de alimentação e registro, verifiquei as engrenagem e todas estava em ótimo estado. Retirei o revelador onde encaixa o toner e logo retirei a unidade de cilindro, quando girei as engrenagem que estava dando o TEC TEC, não fez mais o barulho, quando coloco a unidade de cilindro volta o TEC TEC. O que será que pode ser ? Aguardando orientação!!

(Não tenho muito dominio nessas impressoras kyocera, só trabalhava com as brother por conta de reclamação de clientes mudei as impressoras para kyocera)