



Forum: LASER

Topic: HP M1212NF - chassi RK23656 - Transistor da fonte

Subject: HP M1212NF - chassi RK23656 - Transistor da fonte

Enviado por: AndreNet

Enviado em: 10/06/2015 23:40:41

Boa noite à todos,

Estou com uma impressora HP laser M1212NF - chassi RK23656, com defeito na fonte. O transistor Q203 carbonizou (R415 aberto - 330 ohm), não tenho o esquema nem acesso aos downloads aqui do fórum, alguém poderia me ajudar informando qual é o transistor?

Desde já grato!