



**Forum: LASER**

**Topic: Hp LaserJet m175nw "Erro no Sensor" Erro 49**

**Subject: Hp LaserJet m175nw "Erro no Sensor" Erro 49**

Enviado por: MaxCartuchos

Enviado em: 23/06/2015 17:39:32

Boa tarde pessoal!

Estou com uma hp laserjet m125nw. Recentemente troquei o toner preto e a impressora apresenta erro de sensor e quando aperto o botão para girar os toner ela apresenta o erro 49.

Retirei os toner e sem cartucho ela apresenta os mesmos erros.

Alguém a viu esse problema? obrigado!