



Forum: LASER

Topic: xerox 3045 nao puxa po para o revelador

Subject: Re: xerox 3045 nao puxa po para o revelador

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 25/06/2015 12:17:51

Berlim

Sim, tem um sensor na unidade reveladora que informa a lógica a concentração de toner no revelador e quando fica baixa aciona o motor do toner até atingir o valor determinado, se a quantidade de revelador não for exata ela pode deixar de adicionar ou adicionar de mais, como disse rafaelcruz sugiro a devolução do equipamento ao cliente pois é muito difícil você encontrar o revelador para trocar.

Simionato