



Forum: LASER

Topic: xerox 3045 nao puxa po para o revelador

Subject: Re: xerox 3045 nao puxa po para o revelador

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 25/06/2015 14:03:12

se eletiver virando de lado errado pode fazer esse defeito de nao puxar o po do toner