



Forum: JATO DE TINTA

Topic: KYOCERA LASER MONO KM 1820 LA

Subject: Re: KYOCERA LASER MONO KM 1820 LA

Enviado por: Emilton

Enviado em: 26/06/2015 19:06:12

Você tem certeza que a unidade de imagem e a unidade de revelação estão funcionando perfeitamente (testou em outro equipamento ?). Faça uma impressão e interrompa o processo fazendo o papel parar mais ou menos em cima do rolo de transferência, verifique no papel e no cilindro se a imagem está com qualidade boa ou ruim, se no papel estiver ruim e no cilindro bom problema na transferência, se ambas estiverem ruins pode ser fonte de alta, pode ser mau contato da fonte de alta tensão, esta placa se localiza acima da bandeja principal protegida por uma tampa plástica tente limpar os contatos referente a alimentação do rolo de transferência,etc.