



Forum: LASER

Topic: HP COLOR 3505N

Subject: HP COLOR 3505N

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 06/07/2015 16:04:49

OLA senhores do forum, estou com uma laserjet color 3505n na bancada que esta com um erro intermitente , manda imprimir a primeira sai colorida normal , ja a segunda sai somente em preto, ja troquei tudo que foi peça , scanner, placa de aterramento, conjunto de engrenagens, fonte, ja testei com toner original e nada , hora imprime color hora imprime somente preto , alguem ja pegou esse tipo de problema???