



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP 8157DN ERRO FUSOR

Subject: DCP 8157DN ERRO FUSOR

Enviado por: Bobveta

Enviado em: 07/07/2015 09:57:00

Ola Galéra, estou com uma brother 8157 apresentando o "Erro Fusor" ligue e desligue a impressora, ai entra no modo "Auto Diagnóstico" não sai disso quando sai da o "Erro 6A impossível impressão", ja fiz todos reseter no comando "88", fiz o reseter do comando "99" e nada, a maquina é praticamente nova 24.439 paginas impressas o fusor esta zero.