



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP 8157DN ERRO FUSOR

Subject: Re: DCP 8157DN ERRO FUSOR

Enviado por: Bobveta

Enviado em: 08/07/2015 09:18:59

Testei a Placa e esta funcionando, poderia o problema estar nos termistores?
alguma dica de onde encontro para comprar?