



Forum: LASER

Topic: samsung scx 4600 esquentando muito o fusor

Subject: Re: samsung scx 4600 esquentando muito o fusor

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 23/07/2015 10:09:37

ola o defeito era o sensor de temperatura que nao tava funcionando correto e esquentava muito e fazio o fusor e o roo pressor queimar