



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother mfc j6710 dw

Subject: Re: brother mfc j6710 dw

Enviado por: action

Enviado em: 23/07/2015 10:24:46

acabei trocando a cabeça de impressão mas agora ela não quer puchar papel fica dando erro 50
já verifiquei todos os conectores e estão todos no lugar certo
o que pode esta ocasionando este erro 50

verifiquei as engrenagens e estão funcionando pesquisando este erro pode ser tambem falha do
motor mas o mesmo estava funcionando so troquei a cabeça e este defeito apareceu sera que tem a
ver com a cabeça