



Fórum Impressoras...

Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora HP 7610

Subject: Re: Impressora HP 7610

Enviado por: action

Enviado em: 29/07/2015 09:32:43

verifique os sensores das tampas , e a propriá tampa se não esta quebrada o pino que toca o sensor !!!