



Forum: LASER

Topic: samsung clx 3160fn enrroscando papel

Subject: Re: samsung clx 3160fn enrroscando papel

Enviado por: Rossetti

Enviado em: 29/07/2015 18:35:36

enroscamento de folhas ou é o pickup roller gasto ou o solenoide, tente desmontar e colocar um pedaço de fita na parte de dentro do solenoide e monta-lo novamente.