



Forum: LASER

Topic: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL

Subject: Re: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL

Enviado por: PAULORC

Enviado em: 30/07/2015 16:47:17

NO MEU CASO O ATOLAMENTO SO DEU APÓS A TROCA DO CILINDRO, VISUALMENTE ESTA RODANDO BELEZA E É IGUAL AO ORIGINAL, APARENTEMENTE VAI TER QUE SUBSTITUIR A PEÇAS COMPLETA NÃO SOMENTE O CILINDRO