



Forum: LASER

Topic: RICOH AFICIO 3510 erro sc-542

Subject: Re: RICOH AFICIO 3510 erro sc-542

Enviado por: johnnyrox

Enviado em: 31/07/2015 10:39:45

Acompanhando o raciocínio do nosso colega a cima, verifica as tensões onde este equipamento está pois isso acontece por uma queda repentina de energia e até mesmo baixa tensão ;)