



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX 4200

Subject: Re: SANSUNG SCX 4200

Enviado por: pedropar

Enviado em: 05/08/2015 14:40:14

pode ser mal contato da maq. com o cartucho