



Forum: LASER

Topic: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.

Subject: Re: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.

Enviado por: svierzoski

Enviado em: 10/08/2015 12:26:40

Ninguem...

Hoje troquei base do cilindro com cilindro novo, e tambem Tonner compativel Novo.

E continuo sofrendo, e a impressão está meio borrada como se tivesse SOMBRA na impressão.

Algum anjo tem alguma ideia.