



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Brother J125

Subject: Brother J125

Enviado por: Jdiel

Enviado em: 21/08/2015 22:58:57

A maquina fica patinando scaner no lado esquerdo, já limpei a fita branca que serve de ponto de referencia pra iniciar o scaner mas não adiantou. Da erro 50.

Que pode ser?

Valeu.