



Forum: LASER

Topic: HP CP1025 - Não gira os cartuchos

Subject: Re: HP CP1025 - Não gira os cartuchos

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 27/08/2015 09:18:21

Gabrielbac

Acontece de quebrar o cartucho de toner na lateral, sei que deve estar travado mas tera que retirar todos e examinar cuidadosamente pois deve ter algum quebrado.

Simionato