



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-4600 SAMSUNG - MENSAGEM DE "OBSTRUÇÃO DE PAPEL DENTRO DA MAQUINA" - SOLUCIONADO

Subject: Re: IMPRESSORA SCX-4600 SAMSUNG COM MENSAGEM DE "OBSTRUÇÃO DE PAPEL DENTRO DA MAQUINA"

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/08/2015 10:40:49

As folhas param sempre no mesmo lugar e na mesma posição?? Se sim, é problema de sensor de saída do papel, caso não seja no mesmo lugar, verifique a borracha do pickup roller se não está gasto patinando no momento de tracionar a folha. No caso do solenóide, você tem que por um pedaço de fita isolante no lugar da espuma que você retirou do solenóide, senão ele poderá grudar e puxar folha direto sem parar.