



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.**

**Subject: Re: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.**

Enviado por: svierzoski

Enviado em: 28/08/2015 16:20:35

Galera, alguem da uma força.

Acabei de trocar os rolete Pickup, e continuo na sofrência srsrsrs

Alguma dica por favor.