



Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: Brother DCP 7040 - Rolo fusor arranhado

Subject: Re: Brother DCP 7040 - Rolo fusor arranhado

Enviado por: dscmanga

Enviado em: 28/08/2015 23:26:08

Boa noite leandro_san

Esta é a peça que você precisa.

<http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694093358-unha-do-fusor-brother-dcp80858080hl2040524070207220- JM>