



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP-8065 - Impressão repetida na folha

Subject: DCP-8065 - Impressão repetida na folha

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 30/08/2015 18:46:04

Boa noite amigos. Estou com essa Brother que entrou com o fusor bichado. Eu troquei o fusor e depois apareceu um erro na placa de alta. Ela dizia sempre que estava sem bandeja. Depois que troquei essa placa parou o erro ... só que agora ao imprimir a folha sai manchada no começo (horizontal) e repete a imagem. Cilindro zerado. Já testei com 2 unidades de imagem e 3 cartuchos e não muda absolutamente nada. Seguem as fotos abaixo. Alguém teria uma luz?? Grato

PÁGINA DE *TESTE*



TESTE DE CARACTER:

QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890"!@#\$%^&*()-_+=~`{[]~^/?;:.,<>\\qwertyuiopasdfghjklçzxcvbnm

TESTE DE GRADUAÇÃO DE CORES:



TESTE DE IMAGEM:





Windows

Página de teste da impressora

Parabéns!

Se você pode ler estas informações, é sinal de que instalou corretamente Brother DCP-8065DN USB em DESKTOP-PC.

As informações abaixo descrevem o driver de impressora e as configurações de porta.

Horário de envio: 18:35:30 30/08/2015
Nome da máquina: DESKTOP-PC
Nome da impressora: Brother DCP-8065DN USB
Modelo da impressora: Brother DCP-8065DN USB
Suporte para cores: Não
Nome da(s) porta(s): USB354
Formato dos dados: RAW
Nome de compartilhamento: Brother DCP-8065DN USB
Local:
Comentário:
Nome do driver: UNIDRV.DLL
Arquivo de dados: BRD8065U.GPD
Arquivo de configuração: UNIDRVUI.DLL
Arquivo de ajuda: UNIDRV.HLP
Versão do driver: 6.00
Ambiente: Windows NT x86

Arquivos adicionais usados por este driver:
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRUNI13A.INI (1, 0, 4, 0)
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRURD13A.DLL (1, 0, 4, 0)
(vbl_wcp_d2_drivers.060809-0623)
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRUII13A.DLL (1, 0, 4, 0)
(vbl_wcp_d2_drivers.060809-0623)
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LOCALE.GPD
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIRES.DLL (6.1.7600.16385
(win7_rtm.090713-1255))
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDNAMES.GPD
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDTYPE.GDL
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHEM.GDL
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHEM.GDL

Este é o fim da página de teste da impressora.

Arquivo de configuração: UNIDRVUI.DLL
Arquivo de ajuda: UNIDRV.HLP
Versão do driver: 6.00
Ambiente: Windows NT x86

Arquivos adicionais usados por este driver:
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRUNI13A.INI (1, 0, 4, 0)
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRURD13A.DLL (1, 0, 4, 0)
(vbl_wcp_d2_drivers.060809-0623)
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\BRUII13A.DLL (1, 0, 4, 0)
(vbl_wcp_d2_drivers.060809-0623)
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LOCALE.GPD
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIRES.DLL (6.1.7600.16385
(win7_rtm.090713-1255))
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDNAMES.GPD
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDTYPE.GDL
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHEM.GDL
G:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHEM.GDL

Este é o fim da página de teste da impressora.