



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: DCP-8065 - Impressão repetida na folha

Subject: Re: DCP-8065 - Impressão repetida na folha

Enviado por: vando

Enviado em: 31/08/2015 11:43:11

bom dia isso ocorre quando o cilindro do drum esta gasto e so trocar que resolve o seu problema ok