



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-3175N enrolando papel no fusor

Subject: Re: Samsung CLX-3175N enrolando papel no fusor

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 25/09/2015 07:42:42

Se estiver usando cartuchos recarregados tente trocar de fornecedor pois o pó também tem tem ligação direta nesse defeito.