



Forum: LASER

Topic: fonte queimada hp m176

Subject: fonte queimada hp m176

Enviado por: domingos

Enviado em: 01/10/2015 10:33:05

olá amigos, sou leigo no assunto de reparar fonte queimada, porém curioso. acontece que essa printer foi ligada em 220v, a olho nú o unico componente que aparentou estar queimado foi o fusivel fu102, substituí o mesmo porém quando liguei tornou a queimar. alguma indicação der qual componente que esta em curto fazendo queimar esse fusivel?. o cod. da fonte rm2-7290. desde ja agradeço