



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400

Subject: IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400

Enviado por: weiber

Enviado em: 08/10/2015 12:05:28

Boa tarde,estou com a impressora acima,quando ligo ela aparece uma mensagem ERRO DE FUSOR 50.2 DESLIGAR/LIGAR NOVAMENTE,tenho que trocar a unidade fusora toda ou posso recupera-lá ?