



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LQ-570 5 BIPS LONGO

Subject: Re: EPSON LQ-570 5 BIPS LONGO - resolvido

Enviado por: spy40

Enviado em: 08/10/2015 19:27:55

Citando:

spy40 escreveu:

BOA TARDE

ESTOU COM UMA EPSON LQ-570 E APÓS FICAR LIGADA +/- MEIA HORA APITA 5 BIPS LONGO E TRAVA, VERIFIQUEI NO MANUAL QUE SE APERTASSE A TECLA LF/FF OU LOAD/EJECT ELA ACENDERIA O LED CORRESPONDENTE AO DEFEITO.

FIZ ISSO E ACENDE ORATOR, E ESTE NÃO CONSTA NA TABELA DE DEFEITOS.

ALGUÉM SABERIA ME INFORMAR QUAL É O DEFEITO.

DESDE JÁ GRATO

O DEFEITO ESTAVA NA FONTE, MAIS PRECISAMENTE NO CAPACITOR C55 (470/6,3), COM A SUA TROCA RESOLVIDO O PROBLEMA.