



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Epson L355 copiando em branco**

**Subject: Re: Epson L355 copiando em branco**

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 23/11/2015 17:23:02

Citando:

fkenjik escreveu:

Deve ser o tal do fusível F2 queimado

Amigo, já estava com suspeita de um fusível na placa, então vim psquisa, mas aqui voce menciona o F2 e na placa nao encontrei tal componente. enfim, queria ao menos saber qual a amperagem desse fusível, pq acredito que se for trocado por qualquer vsalor ou ele vai abrir novamente ou vai deixar passar uma amperagem muito alta e queimar algum componente mais pra frente. Alguns dos amigos teria o esquema dessa placa, ou sabaeria me dizer o valor deste bendito fusível (F1)?