



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET M125a

Subject: HP LASERJET M125a

Enviado por: RenanJet

Enviado em: 24/11/2015 17:19:39

Boa tarde,

Galera to com uma HP laserjetM125a ela na hora de imprimir e tirar copia ela imprime ate a metade e o resto ela garra na unidade de fusão e da um Erro E0.
Alguém pode dar uma força.

Engraxeí a unidade pensando que era graxa mas nada.

Aguardando Resposta.