



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX5637FR com problema na cópia frente e verso no ADF

Subject: Re: Samsung SCX5637FR com problema na cópia frente e verso no ADF

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/12/2015 13:41:52

Seguinte, desmontei todo o ADF, limpei o q tinha de sujeira, n encontrei nada de errado com engrenagens e eixos, provavelmente deva ser o motor ou um dos solenóides que existem no adf. Estou aguardando chegar uma impressora igual a essa para pegar as peças e testar. Assim que tiver a solução, caso alguém encontre antes de mim repasse por gentileza, eu postarei aqui.