



Forum: LASER

Topic: BROTHER 8080 - Problema para fazer duplex

Subject: Re: BROTHER 8080

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/12/2015 13:49:42

Verifica se os roletes de tração não estão com sujeira, passa um pano com álcool e faça o teste.
Tive uma 8090 com esse probleminha, foi só limpar os roletes que cessou o problema.