



Forum: LASER

Topic: Laserjet hp p1606 travando folha no fusor.

Subject: Re: Laserjet hp p1606 travando folha no fusor.

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 14/12/2015 18:00:15

Obrigado, amigo. Já fiz o pedido da graxa lubrificante para película metálica