



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA HP P-4015 COM ATOLAMENTO EMBAIXO DO TONER

Subject: Re: IMPRESSORA HP P-4015 COM ATOLAMENTO EMBAIXO DO TONER

Enviado por: ricoh

Enviado em: 08/01/2016 15:29:59

Se for cartucho separado do kit FC tenta ver no FC se não está cheio de toner acumulado e limpa.