



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Lexmark x646 Erro 298.02 Scanner ausente ou cabo desconectado

Subject: Lexmark x646 Erro 298.02 Scanner ausente ou cabo desconectado

Enviado por: jpfagiani

Enviado em: 18/01/2016 15:35:52

Boa tarde estou com uma lexmark x646 dando erro 298.02 scanner ausente ou cabo desconectado. Vi topico sobre esse assunto aqui, no entanto ficaram sem resposta. Será que alguém já pegou esse erro e pode me ajudar?
Já troquei os cabos o flat do scanner limpei o eixo e lubrifiquei e nada. Troque a placa do scanner e da erro 950.10