



**Forum: LASER**

**Topic: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO**

**Subject: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO**

Enviado por: Sergio\_23

Enviado em: 23/01/2016 09:51:49

Olá, tenho uma impressora HP P2055dn aqui que ao ligar, ela puxa 2 folhas em branco e a terceira trava no meio, daí mesmo tirando a folha enganchada e tentar tirar a página de teste ela faz o mesmo processo, puxa 2 folhas em branco e engancha a terceira no meio, e dar a mensagem ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO.

Alguém aqui já passou por esse problema e pode me ajudar?

A impressora não está conectada a nenhum PC pois tirei acho que era problema de Driver.