



Forum: LASER

Topic: ERRO EF NA BROTHER 7055

Subject: ERRO EF NA BROTHER 7055

Enviado por: mbarros

Enviado em: 24/01/2016 20:25:43

Minhas Brother DCP 7055 quando ligo apresenta no visor uma mensagem assim: IMPOSSIVEL IMPRIMIR EF. Pesquisei na net e vi que eles mandam a gente substituir a placa PCB ASSY PRINCIPAL, o problema é que pesquisei a imagem desse placa e lá eles mostram 3 tipos diferentes de placas, e com isso não sei qual é a placa que eles falam. Nela tem duas placas do lado direito e uma do lado esquerdo. Qual seria a PCB ASSY PRINCIPAL.
SERÁ SE TEM COMO CONSERTAR MINHA MÁQUINA SEM PRECISAR COMPRAR ESSA PLACA, POIS VI QUE ELA É MUITO CARO.