



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Subject: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Enviado por: everaldoto

Enviado em: 28/01/2016 10:35:11

BOM DIA PESSOALSE ALGUEM JA RESOLVEU ESSE PROBLEMA ..PODE MAE AJUDAR POR FAVOR....TENHO ESSA IMPRESSORA 7065 .ESTA COM O SEGUINTE PROBLEMA IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO...MAIS DEPOIS DE UMAS 10 IMPRESSOES FICA NORMAL , MAIS NA HORA QUE DESLIGO ELA E FICA UM TEMPINHO PARADA E VOLTA TUDO DE NOVO....O QUE PODE SER ISSO...