



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Subject: Re: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Enviado por: everaldoto

Enviado em: 29/01/2016 15:59:10

amigo essa limpeza do laser ja fiz e nao funcionou,interessante que deo=pois de umas 10 impressoes fica normal