



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP PRO 8600 - O MOTOR DE RECOLH FALHOU

Subject: Re: HP PRO 8600 - O MOTOR DE RECOLH FALHOU

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 12/02/2016 09:35:33

bom dia amigos da site, venho responder essa solicitação pois conseguir resolver esse problema, e sempre bom postar quando conseguimos resolver novos problemas o problema e um motor que fica dentro do mecanismo de papel, ele fica escondido, e geralmente e lavado junto com a impressora