



Forum: LASER

Topic: URGENTE: Erro sensor orig. un. forn. toner Samsung CLX3185N

Subject: URGENTE: Erro sensor orig. un. forn. toner Samsung CLX3185N

Enviado por: SamuelAleixo

Enviado em: 13/02/2016 15:44:10

Impressora laser colorida samsung CLX3185N travando e aparecendo: "Erro sensor orig. un. forn. toner", o que pode ser?! E como resolver?!