



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Erro scanner epson tx105

Subject: Erro scanner epson tx105

Enviado por: claudio31

Enviado em: 21/02/2016 20:42:56

Olá amigos,

Estou com uma Epson TX105 que apresenta o seguinte erro: Quando ligo a impressora o carro do leitor do scanner começa a se mover para a direita, o problema é que quando o carro chega no fim, a correria começa a patinar e alguns segundos depois acende todos os LEDs indicando que a impressora deu erro geral. Parece que a impressora não reconhece que o leitor chegou ao fim e continua empurrando-o.

Será que se eu trocar a placa lógica da impressora resolveria?

Eu fiz um video do problema:

<https://youtu.be/gAdCVKmmg1c>